

Brunswick Computer Lane Monitor™ Lane Dressing Analysis

	Center Name	Lane #	Distance	Date	Comment
1	Öskjuhlíð	2	15,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor = 9,0
2	Öskjuhlíð	1	15,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor = 9,0

	1	2
L2	13,2	13,1
L3	13,1	11,2
L4	12,6	10,3
L5	12,1	10,4
L6	11,9	10,0
L7	14,2	12,3
L8	17,2	17,7
L9	19,5	20,8
L10	21,5	23,1
L11	26,2	28,0
L12	26,8	30,1
L13	27,0	27,9
L14	28,1	30,9
L15	26,8	32,3
L16	27,2	32,7
L17	22,5	25,6
L18	21,0	23,8
L19	19,3	17,7
C20	31,7	25,3
R19	33,3	27,1
R18	32,1	31,4
R17	29,0	28,5
R16	28,4	26,1
R15	35,2	35,1
R14	32,3	33,4
R13	34,2	34,7
R12	29,3	32,1
R11	29,8	35,5
R10	27,5	33,0
R9	29,7	29,0
R8	18,3	27,6
R7	14,6	14,8
R6	13,3	12,5
R5	12,6	11,3
R4	11,7	9,8
R3	11,1	8,0
R2	13,6	10,0

