


Brunswick Computer Lane Monitor™ Lane Dressing Analysis

	Center Name	Lane #	Distance	Date	Comment
1	Öskjuhlíð	1	35,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor
2	Öskjuhlíð	1	25,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor
3	Öskjuhlíð	1	15,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor

	1	2	3
L2	4,7	7,4	13,1
L3	1,9	6,3	11,2
L4	1,8	6,4	10,3
L5	2,4	6,1	10,4
L6	3,6	8,1	10,0
L7	4,6	10,3	12,3
L8	6,2	13,9	17,7
L9	5,7	14,4	20,8
L10	4,6	14,8	23,1
L11	6,4	15,5	28,0
L12	7,7	16,7	30,1
L13	9,5	17,9	27,9
L14	12,2	18,2	30,9
L15	13,0	18,0	32,3
L16	13,1	18,5	32,7
L17	11,9	17,1	25,6
L18	10,0	15,8	23,8
L19	8,2	15,7	17,7
C20	12,5	20,3	25,3
R19	14,2	21,0	27,1
R18	13,5	20,7	31,4
R17	12,4	19,0	28,5
R16	12,5	18,6	26,1
R15	12,5	19,9	35,1
R14	11,1	18,2	33,4
R13	8,0	19,0	34,7
R12	8,3	16,3	32,1
R11	9,6	17,5	35,5
R10	12,6	18,1	33,0
R9	13,9	19,3	29,0
R8	13,0	15,7	27,6
R7	8,3	12,9	14,8
R6	6,2	10,7	12,5
R5	5,7	11,5	11,3
R4	4,3	11,0	9,8
R3	2,6	10,6	8,0
R2	5,5	11,3	10,0



7 Pin Side

Board Number

First Tape Reading
10 Pin Side