


# Brunswick Computer Lane Monitor™ Lane Dressing Analysis

	Center Name	Lane #	Distance	Date	Comment
1	Öskjuhlíð	2	35,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor
2	Öskjuhlíð	2	25,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor
3	Öskjuhlíð	2	15,0	25.10.2007	Non-default Calibration Scaling Factor

	1	2	3
L2	2,2	6,2	13,2
L3	1,9	5,5	13,1
L4	1,4	6,3	12,6
L5	1,5	5,5	12,1
L6	1,6	5,4	11,9
L7	1,7	7,2	14,2
L8	2,6	10,6	17,2
L9	2,9	11,5	19,5
L10	3,4	11,6	21,5
L11	4,9	13,9	26,2
L12	4,7	13,6	26,8
L13	4,6	13,4	27,0
L14	4,7	13,8	28,1
L15	5,1	14,1	26,8
L16	6,1	14,4	27,2
L17	4,9	12,5	22,5
L18	4,3	12,0	21,0
L19	3,1	9,9	19,3
C20	5,9	14,3	31,7
R19	6,5	14,5	33,3
R18	6,4	13,1	32,1
R17	5,3	12,2	29,0
R16	4,9	11,0	28,4
R15	6,8	12,9	35,2
R14	5,9	12,4	32,3
R13	6,7	12,8	34,2
R12	6,2	12,8	29,3
R11	6,3	13,1	29,8
R10	6,0	13,4	27,5
R9	6,9	13,8	29,7
R8	4,7	11,9	18,3
R7	3,7	9,8	14,6
R6	2,8	8,2	13,3
R5	2,1	6,4	12,6
R4	2,1	4,7	11,7
R3	2,1	5,3	11,1
R2	4,1	6,3	13,6



7 Pin Side

Board Number

First Tape Reading  
10 Pin Side